

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Миасского отделения Челябинской
областной общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"

А.Н. Котов

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения
«Городской краеведческий музей»
Миасского городского округа

Д.А. Кисленко

« 17 января » 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения
«Городской краеведческий музей»
Миасского городского округа
(объекта социальной инфраструктуры)

Миасс, 2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание городского краеведческого музея является объектом культурного наследия регионального значения.
- 1.2. Адрес объекта: 456302, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пушкина, 8.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 983 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 0,44 га.
- 1.4. Год постройки здания 1885, последнего капитального ремонта 1995 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при поступлении денежных средств
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей» Миасского городского округа, МБУ «ГКМ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 456302, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пушкина, 8.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: Миасский городской округ.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры Администрации Миасского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: культура, краеведение, туризм, архивное дело.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация передвижных выставок, лекционное, методическое, экскурсионное обслуживание.
- 2.3 Форма оказания услуг: дистанционно, с выездом в организацию.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет всем категориям на объекте.
- 2.6 Плановая мощность: нет.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

общественный пассажирский транспорт (не адаптированный) автобус №1; маршрутное такси № 1, 31; остановка «переулок Широкий».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация для МГН на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: по итогам обследования объекта сделан вывод – признан недоступным для МГН, так как здание является объектом культурного наследия регионального значения, технические решения невозможны. Рекомендованы альтернативные формы обслуживания и приобретение гусеничного лестничного подъемника.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	здание является объектом культурного наследия регионального значения, технические решения невозможны, индивидуальное решение с ТСР: приобретение гусеничного лестничного подъемника
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	здание является объектом культурного наследия регионального значения, технические решения невозможны, индивидуальное решение с ТСР: приобретение гусеничного лестничного подъемника
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	здание является объектом культурного наследия регионального значения, технические решения невозможны, индивидуальное решение с ТСР: приобретение гусеничного лестничного подъемника
5	Санитарно-гигиенические помещения	здание является объектом культурного наследия регионального значения, технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт
8.	Все зоны и участки	здание является объектом культурного наследия регионального значения, технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания, приобретение гусеничного лестничного подъемника

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: технические решения невозможны, 2020-2024 годы приобретение гусеничного лестничного подъемника, разметка парковочных мест для инвалидов.

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ __zhit-vmeste.ru__ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Приложение № 1 - Обследование доступности ОСИ для инвалидов и МГН;

Приложение № 2 - Условные обозначения и сокращения.

**Обследование
доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и МГН**

г. Миасс

«17» сентября 2020 г.

п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Пути движения к объекту					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра)	☐ Да ☒ Нет Осмотр Измерение			Привести в соответствие (компетенция органов местного самоуправления)
1.2.	Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие на остановке схемы движения к объекту для МГН	Изготовление и установка на остановке схемы движения к объекту (компетенция органов местного самоуправления)

1.3.	Является ли маршрут движения к ОСИ гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие выделенного пути для инвалидов, системы информации, парковочных мест для инвалидов 	Привести в соответствие (компетенция органов местного самоуправления)
1.4.	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов? К,О,С,Г	☒ Да ☐ Нет Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	Отсутствие парковочных мест для автотранспорта инвалидов  	Согласование разметки с ГИБДД, нанесение разметки парковочных мест, в том числе для автотранспорта инвалидов, согласно ПДД и СП




1.5.	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К	☒ Да ☐ Нет Осмотр.	Для каждого 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.		Согласование разметки с ГИБДД, нанесение разметки парковочных мест, в том числе для автотранспорта инвалидов, согласно ПДД и СП
1.6.	Специальные парковочные места для инвалидов обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м К, О, С, Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие знаков	Согласование с ГИБДД и установка знака «Парковка» 6.4. совместно с табличкой «Инвалиды» 8.17




Раздел 2. Входы в здание



Общие требования к зоне




2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	☐ Да ☒ Нет Осмотр ☐ Да ☒ Нет Осмотр			Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения, приобретение гусеничного лестничного подъемника
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☐ Да ☒ Нет Осмотр: Измерение		Отсутствие знаков доступности, вызова персонала	Оборудовать кнопку вызова персонала
Лестница наружная					




2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствие доступного для маломобильных групп населения входа в здание 	Технические решения невозможны, так как здание является объектом культурного наследия регионального значения
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение		Ширина проступей и высота подступенка не соответствуют нормам. Отсутствие доступного для маломобильных групп населения входа в здание	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
2.5.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Краевые ступени не выделены, отсутствуют тактильные полосы.	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения



	Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствие доступного для маломобильных групп населения входа в здание	
Пандус (наружный)					
2.6	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса . К,О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствие пандуса наружного	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения приобретение гусеничного лестничного подъемника
Входная площадка (перед дверью)					
2.7	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м.	☐ Да ☒ Нет Измерение		Размеры входной площадки 1,33х2,26 м не соответствуют требованиям	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения


Дверь (входная)					
2.8	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. К,О	☒ Да ☐ Нет Измерение: ширина входной двери – 1,3 м			
2.9	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствие смотровых панелей в полотнах дверей	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
2.10	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м К	☐ Да ☒ Нет Измерение: 0,09 м		Высота порога не соответствует нормам	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
Раздел 3. Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)					
ОБЩИЕ требования к зоне					

3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр ☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие доступного маршрута Отсутствуют знаки по пути движения, тактильная направляющая полоса, звуковые информаторы, система информации об объекте, мнемосхема	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
3.2	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей - не более чем на 0,3 м. С	☐ Да ☒ Нет Измерение		Конструктивные элементы и устройства внутри здания не имеют закругленные края, выступающие элементы не выделены бортиком	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения

3.3	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0,013 м. К	☒ Да ☐ Нет Измерение: отсутствие ковров в здании			
Лестница (внутри здания)					
3.4	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствие контрастной окраски поверхности пола, обозначений «возможной опасности»	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
3.5	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение: отсутствуют завершающие части поручня			Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения

3.6	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С	☒ Да ☐ Нет Измерение: 1,62 м и 1,53 м			
Пандус (внутри здания)					
3.7	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН К	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие пандусов внутри здания, перепады высот пола имеются	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
Лифт пассажирский (или подъемник)					
3.8	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствие лифта (подъемника) в здании	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения, приобретение гусеничного лестничного

					подъемника
Двери					
3.9	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м К,О	☒ Да ☐ Нет Измерение: не менее 1 м			
3.10	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К	☐ Да ☒ Нет Измерение: от 0,04 м до 0,09 м		Высота порогов превышает норматив	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
Раздел 4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг)					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г	☒ Да ☐ Нет Осмотр: универсальные места целевого назначения			

4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствуют информирующие обозначения помещений	Разместить информирующие обозначения помещений
-----	--	---	---	---	--

Раздел 5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие специально оборудованной туалетной комнаты для МГН	Технические решения невозможны, здание является объектом культурного наследия регионального значения
------	---	---	--	---	--

Раздел 6. Система информации на объекте

6.1	Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению	Установить оборудование
-----	--	---	---	---	-------------------------

					
6.2	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Помещения оборудованы индукционной петлей, отсутствие пиктограммы не	Установить устройство, разместить пиктограмму
6.3	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г	☐ Да ☒ Нет Осмотр		Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности для инвалидов	Установка системы средств информации и сигнализации об опасности для инвалидов (визуальных, звуковых и тактильных)

Условные обозначения и сокращения

Общие

МГН	Маломобильные группы населения
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	Служба поддержки адаптивной среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	Техническое средство реабилитации
УСО	Учреждение социального обслуживания

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДЧ	Доступно частично
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность

Пронумеровано,
прошнуровано 20 листов.

Директор
МБУ «ГКМ» Д.А. Кисленко

